

ブラザー HL-L3230CDW ブラックトナーカートリッジ交換

2020. 9. 7 (Mon.)

新品カートリッジを入れても、いつまでも新しいカートリッジの交換を要求されてしまう問題を解決 (カウンタを手動で初期リセットする)



新品カートリッジのネジ2本外す



ピンが外れた状態 (内側) なので元に戻す



カウンタの位置を初期の状態にする




セットすると、おもむろに認識する



ドラムユニットにセットし反対側から撮影



ブラザー純正のカートリッジ
ロックピンとカウンタが見えないなあー



ブラザー純正のカートリッジ
なんと、ロックピンとカウンタが無い!