


WalKera V450 D03

— One Way Clutch Repair —

Main Gear Base
Sleeve は同梱されていない



新品の Sleeve
そう言えば meet 時は、ローラーベアリングから、Sleeve に相当な圧縮力が働いているはず。

破損したワンウェイクラッチ
スリーブが木っ端微塵
2年以上使用による金属疲労か？、はたまた、墜落時のショックであろうか、異音が出ていた。